MODERN MASTERS®

Formuated to Use with 844® Colorants

colorfast™ EX

Extended Life Aliphatic Polyurethane

ULTRA LOW VOC COATING

Gloss Neutral Tint Base

(Can Also be Used as a Gloss Clear Coat)

Item No. 334388

Must Be Mixed with Activator #334873

Deber Mezclar Con el Activador #334873 • Doit se Mélanger avec l'Activateur #334873

A COMPONENT

2.70 U.S. Quarts | 2.56 Litros/Litres

Eliminación: Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales.

⚠**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo– www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION: Liquide et vapeurs inflammables. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. NE PAS FUMER. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Intervention: Premiers Secours: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **En cas d'incendie: Utiliser mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec, le sable ou eau pulvérisée pour éteindre.**

Entreposage: Stocker dans un endroit, frais bein ventilé. Maintenir le recipient ferme de maniere etanche. Garder sous clef.

Élimination: Eliminer le contenu conformement aux reglementations locales, provinciales et les lois federales.

⚠**AVERTISSEMENT:** Cancer et Effet Nocif Sur la Reproduction– www.P65Warnings.ca.gov.

NJ & PA Right-to-Know

1-Chloro-4-(Trifluoromethyl) Benzene	98-56-6
Styrene Acrylic Polymer	52825-57-7
Modified Acrylic Copolymer	PROPRIETARY
Cellulose Acetate Butyrate	9004-36-8
Decanedioic Acid, Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl) Ester, Reaction Products with Tert-Butyl Hydroperoxide and Octane	129757-67-1
Polymeric Benzotriazole	104810-48-2
Polymeric Benzotriazole	104810-47-1

VOC Max: <50 g/L

For use in areas of repeated heavy abrasion, including mechanical wear and repeated scrubbing with industrial solvents, cleaners or scouring agents. Suitable for the exterior exposure of metal structures. Surface Preparation: Remove any dirt, oil grease or other contaminants by washing with Krud Kutter® Original Cleaner/Degreaser or suitable cleaner and water. Rinse with fresh water and allow to dry. Mold and mildew areas must be cleaned with Krud Kutter Mold and Mildew Stain Remover, a chlorinated cleaner or bleach solution. All surfaces must be dry at time of application. **Steel:** Hand tool (SSPC-SP-2) or power tool (SSPC-SP-3) clean to remove loose rust, scale, and deteriorated previous coatings to obtain a sound rusted surface. For optimum corrosion resistance, abrasive blast to commercial grade SSPC-SP-6, with a blast profile of 1-2 mils (25-50 microns). All weld spatter should be removed along weld seams, rough welds should be ground smooth, and all sharp edges should be ground to a smooth radius. **Galvanized Metal:** Remove loose rust, white rust or deteriorated old coatings by hand or power tool cleaning or brush off blasting. **Concrete or Masonry:** New concrete or masonry must cure 30 days before coating. Any concrete surface must be protected from moisture transmission from uncoated areas. Remove all loose, unsound concrete. Remove laitance and create a surface profile by acid etching with Rust-Oleum 108402 Cleaning and Etch Solution or by grinding. Surface sealers and curing agents must be removed by grinding. **Previously Coated:** Previously coated surfaces must be sound and in good condition. Smooth, hard, glossy or aged two-component epoxy coatings should be scarified by sanding or sweep blasting to create a surface profile. To ensure product compatibility, a test patch is suggested. **Mixing:** The mixing ratio is 4:1 (base:activator) by volume. Thoroughly premix both base component and activator separately, then combine and continue mixing for 2-3 minutes. Once thoroughly mixed, the material is ready to use. Do not mix more material than can be applied within the stated pot life (at 70°F/21°C/of 1-2 hours. **Application:** Apply only when air and surface temperatures are between 40-100°F (5-38°C) and surface is at least 5°F (3°C) above the dew point. Can be applied by brush, roller or spray. Material should not need thinning. Attempt to apply material before making any thinning adjustments, up to 25%, with Colorfast EX Reducer. Excessive brushing or rolling may reduce film thickness. Apply two coats to an abrasive blast cleaned surface. Colorfast EX can accommodate wet-on-wet recoat after one hour of dry time. However this process should be conducted by experienced painters only. Application must be done by spray, and since a wet film thickness gauge is impractical during the application of the second coat, care must be used to avoid excessive film build. Excessive film thickness or application of the second coat before the recommended dry time (1 hour) can result with micro-wrinkling or pinholes; either of which will lower the gloss of the finish. For additional information, refer to the product's Technical Data Sheet or visit www.modernmasters.com. **Clean-Up:** Use 190 Urethane Thinner.

Para uso en áreas de abrasión intensa repetida, incluyendo desgaste mecánico y fregado repetido con solventes industriales, limpiadores o agentes de limpieza. Adecuado para la exposición exterior de estructuras metálicas. Preparación de la Superficie: Lave con el Limpiador y Desengrasante Krud Kutter® Original o con un limpiador adecuado y agua para eliminar cualquier rastro de suciedad, aceite, grasa u otro contaminante. Lave con agua limpia y deje secar. El moho y mildiu tienen que ser limpiad con Moho y el Moho Removedor de Manchas el de Krud Kutter o una solución de blanqueador. Todas las superficies deben estar secas al momento de la aplicación. **Acero:** La herramienta manual (SSPC-SP-2) o la herramienta eléctrica (SSPC-SP-3) limpian para eliminar el óxido suelto, las incrustaciones y los recubrimientos anteriores deteriorados para obtener una superficie oxidada sólida. Para una resistencia óptima a la corrosión, chorro abrasivo a grado comercial SSPC-SP-6, con un perfil de chorro de 25 a 50 micras (1 a 2 mils). Todas las salpicaduras de soldadura deben eliminarse a lo largo de las costuras de soldadura, las soldaduras rugosas deben pulirse suavemente y todos los bordes afilados deben pulirse en un radio suave. **Metal Galvanizado:** Elimine el óxido suelto, el óxido blanco o los recubrimientos viejos deteriorados a mano o con herramientas eléctricas, limpie o cepille con chorro. Enjuague bien con agua fresca y deje secar completamente. **Hormigón o Albañilería:** El concreto o la mampostería nuevos deben curarse 30 días antes del recubrimiento. Cualquier superficie de concreto debe protegerse de la transmisión de humedad de áreas no recubiertas. Retire todo el concreto suelto y poco sólido. Elimine la lechada y cree un perfil de superficie mediante grabado ácido con Rust-Oleum 108402 Clean and Etch Solution o moliendo. Los selladores de superficie y los agentes de curado deben eliminarse mediante rectificado. **Revestido Anteriormente:** Las superficies previamente recubiertas deben estar sanas y en buenas condiciones. Los recubrimientos epóxicos de dos componentes lisos, duros, brillantes o envejecidos deben escarificarse mediante lijado o granallado para crear un perfil de superficie. Para garantizar la compatibilidad del producto, se sugiere un parche de prueba. **Mezcla:** La tasa de mezclado es de 4:1 (base:activador) por volumen. Mezcle bien ambos componente base y el activador antes de añadir uno con el otro juntos, luego combine estos componentes y mezcle completamente por 2 a 3 minutos. Una vez completamente mezclado el material está listo para ser usado. No mezcle más cantidad de material que la que puede ser aplicada dentro de la vida en tarro indicada (a 21°C/70°F) de 1 a 2 horas. **Aplicación:** Aplique solo cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén entre 5 a 38°C (40 a 100°F) y la superficie esté al menos 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. Se puede aplicar con brocha, rodillo o spray. El material no necesita ser diluido. Trate de aplicar el material antes de efectuar ajustes por medio de dilución, hasta 25%, con Reductor Colorfast EX. Un cepillado o rolado excesivo puede reducir el espesor de la película. Aplique dos capas sobre una superficie limpiada con chorro abrasivo. Colorfast EX puede acomodar el recubrimiento húmedo sobre húmedo después de una hora de tiempo de secado. Sin embargo, este proceso solo debe ser realizado por pintores experimentados. La aplicación debe hacerse por pulverización, y dado que un medidor de espesor de película húmeda no es práctico durante la aplicación de la segunda capa, se debe tener cuidado para evitar la acumulación excesiva de película. El grosor excesivo de la película o la aplicación de la segunda capa antes del tiempo de secado recomendado (1 hora) puede resultar en micro arrugas o poros; cualquiera de los cuales reducirá el brillo del acabado. Consulte la hoja de datos técnicos en www.modernmasters.com para obtener más información. **Limpieza:** Use el Diluyente de Uretano 190.

Pour utilisation dans les zones de forte abrasion, incluant l'usure mécanique, le frottement répété à l'aide de solvants, de nettoyants et de produits abrasifs industriels. Compatible pour l'exposition extérieure des structures métalliques. Préparation de la Surface: Éliminer toute la saleté, l'huile, la graisse et les autres contaminants en utilisant le Dégraissant/Nettoyant Original Krud Kutter® ou un nettoyant adapté et de l'eau. Rincez à l'eau claire et laissez sécher. La moisissure doit être nettoyée avec un Dissolvant de la Moisissure et Moisissure Krud Kutter ou une solution d'agent de blanchiment. Toutes les surfaces doivent être sèches au moment de l'application. **Acier:** L'outil à main (SSPC-SP-2) ou l'outil électrique (SSPC-SP-3) sont propres pour éliminer la rouille, le tartre et les revêtements précédents détériorés afin d'obtenir une surface rouillée saine. Pour une résistance optimale à la corrosion, grenaillage au SSPC-SP-6 de qualité commerciale, avec un profil de grenaillage de 25 à 50 microns (1 à 2 mils). Toutes les projections de soudure doivent être enlevées le long des cordons de soudure, les soudures rugueuses doivent être rectifiées et toutes les arêtes vives doivent être rectifiées selon un rayon lisse. **Métal Galvanisé:** Enlevez la rouille, la rouille blanche ou les vieux revêtements détériorés à la main ou avec un outil électrique ou brossez. Rincer abondamment à l'eau douce et laisser sécher complètement. **Béton ou Maçonnerie:** Le béton ou la maçonnerie neufs doivent durcir 30 jours avant le revêtement. Toute surface en béton doit être protégée de la transmission de l'humidité des zones non revêtues. Retirez tout béton lâche et non solide. Éliminer la laitance et créer un profil de surface par gravure acide avec la solution de nettoyage et de gravure Rust-Oleum 108402 ou par meulage. Les scellants de surface et les agents de cure doivent être éliminés par meulage. **Revêtement Antérieur:** Les surfaces préalablement enduites doivent être saines et en bon état. Les revêtements époxy à deux composants lisses, durs, brillants ou vieillis doivent être scarifiés par ponçage ou grenaillage pour créer un profil de surface. Pour assurer la compatibilité du produit, un patch de test est suggéré. **Mélangeage:** Le rapport de mélange est de 4:1 (base:activateur), par volume. Les composants de base et l'activateur doivent être bien premélangés séparément, puis combiner la base et l'activateur et mélanger complètement pendant 2 à 3 minutes. Une fois bien mélangé, le matériau est prêt à utiliser. Ne pas mélanger plus de produit que la quantité qui pourra être appliquée durant le délai d'utilisation (à 21°C/70°F) de 1 à 2 heures. **Application:** Appliquer uniquement lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 5 à 38°C (40 à 100°F) et que la surface est au moins 3°C (5°F) au-dessus du point de rosée. Peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. La matière ne devrait pas nécessiter de dilution. Essayez d'appliquer la matière avant de procéder à des ajustements par dilution, jusqu'à 25%, avec Réducteur Colorfast EX. Un brossage ou un roulement excessif peut réduire l'épaisseur du film. Appliquer deux couches sur une surface nettoyée au jet abrasif. Colorfast EX peut recevoir une couche de revêtement mouillé sur mouillé après une heure de séchage. Cependant, ce processus ne doit être effectué que par des peintres expérimentés. L'application doit être effectuée par pulvérisation, et comme une jauge d'épaisseur de film humide n'est pas pratique lors de l'application de la deuxième couche, il faut veiller à éviter une formation excessive de film. Une épaisseur excessive de film ou l'application de la deuxième couche avant le temps de séchage recommandé (1 heure) peut entraîner des micro-rides ou des trous d'épingle; l'un ou l'autre diminuera la brillance de la finition. Veuillez consulter la fiche technique sur www.modernmasters.com pour plus d'informations. **Nettoyer:** Utilisez le Diluant de Uréthane 190.

Chroma-Chem® and 844® are registered trademarks of Chromaflo Technologies Corporation.

0 20066 38780 8

For Industrial or Professional Use Only

Solo para Uso Industrial y Profesional • Utilisation Industrielle ou Commerciale Seulement

WARNING: Flammable liquid and vapor. May cause respiratory irritation. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO SMOKING. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge.

Response: First Aid: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. **In case of fire: Use alcohol film forming foam, carbon dioxide, dry chemical, dry sand or water fog to extinguish.**

Storage: Store locked up in a cool, dry, well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Disposal: Dispose of contents in accordance with local, state, provincial and federal regulations.

⚠**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm– www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Líquidos y vapores inflamables. Puede irritar las vías respiratorias. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Prevención: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Respuesta: Primeros Auxilios: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. **En caso de incendio: Utilizar espuma del alcohol, dióxido de carbono, producto químico seco, arena o niebla de agua para extinguir.**

Almacenamiento: Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Parkway • Vernon Hills, Illinois 60061 USA | 200 Confederation Parkway • Concord, ON L4K 4T8 Canada

800-899-1729 Fax 800-678-2176 | 800-387-3625 Fax 800-363-0665

www.modernmasters.com

Manufactured & Printed in the USA

©2021 Rust-Oleum Corporation

376475 • 334388 • 1121

MODERN MASTERS

Formuated to Use with 844® Colorants

colorfast™ EX

Extended Life Aliphatic Polyurethane

ULTRA LOW VOC COATING

Semi-Gloss Deep Tint Base

Item No. 334609

Must Be Mixed with Activator #334873

Deber Mezclar Con el Activador #334873 • Doit se Mélanger avec l'Activateur #334873

A COMPONENT

2.95 U.S. Quarts | 2.79 Litros/Litres

Eliminación: Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales.

⚠**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo– www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION: Liquide et vapeurs inflammables. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. NE PAS FUMER. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Intervention: Premiers Secours: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **En cas d'incendie: Utiliser mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec, le sable ou eau pulvérisée pour éteindre.**

Entreposage: Stocker dans un endroit, frais bein ventile. Maintenir le recipient ferme de maniere etanche. Garder sous clef.

Élimination: Eliminer le contenu conformement aux reglementations locales, provinciales et les lois federales.

⚠**AVERTISSEMENT:** Cancer et Effet Nocif Sur la Reproduction– www.P65Warnings.ca.gov.

NJ & PA Right-to-Know

1-Chloro-4-(Trifluoromethyl) Benzene	98-56-6
Styrene Acrylic Polymer	52825-57-7
Modified Acrylic Copolymer	PROPRIETARY
Titanium Dioxide	13463-67-7
Cellulose Acetate Butyrate	9004-36-8
Polymeric Benzotriazole	104810-47-1
Polymeric Benzotriazole	104810-48-2

VOC Max: <50 g/L

For use in areas of repeated heavy abrasion, including mechanical wear and repeated scrubbing with industrial solvents, cleaners or scouring agents. Suitable for the exterior exposure of metal structures. Surface Preparation: Remove any dirt, oil grease or other contaminants by washing with Krud Kutter® Original Cleaner/Degreaser or suitable cleaner and water. Rinse with fresh water and allow to dry. Mold and mildew areas must be cleaned with Krud Kutter Mold and Mildew Stain Remover, a chlorinated cleaner or bleach solution. All surfaces must be dry at time of application. **Steel:** Hand tool (SSPC-SP-2) or power tool (SSPC-SP-3) clean to remove loose rust, scale, and deteriorated previous coatings to obtain a sound rusted surface. For optimum corrosion resistance, abrasive blast to commercial grade SSPC-SP-6, with a blast profile of 1-2 mils (25-50 microns). All weld spatter should be removed along weld seams, rough welds should be ground smooth, and all sharp edges should be ground to a smooth radius. **Galvanized Metal**: Remove loose rust, white rust or deteriorated old coatings by hand or power tool cleaning or brush off blasting. **Concrete or Masonry:** New concrete or masonry must cure 30 days before coating. Any concrete surface must be protected from moisture transmission from uncoated areas. Remove all loose, unsound concrete. Remove laitance and create a surface profile by acid etching with Rust-Oleum 108402 Cleaning and Etch Solution or by grinding. Surface sealers and curing agents must be removed by grinding. **Previously Coated:** Previously coated surfaces must be sound and in good condition. Smooth, hard, glossy or aged two-component epoxy coatings should be scarified by sanding or sweep blasting to create a surface profile. To ensure product compatibility, a test patch is suggested. **Mixing:** The mixing ratio is 4:1 (base:activator) by volume. Thoroughly premix both base component and activator separately, then combine and continue mixing for 2-3 minutes. Once thoroughly mixed, the material is ready to use. Do not mix more material than can be applied within the stated pot life (at 70°F/21°C/of 1-2 hours. **Application:** Apply only when air and surface temperatures are between 40-100°F (5-38°C) and surface is at least 5°F (3°C) above the dew point. Can be applied by brush, roller or spray. Material should not need thinning. Attempt to apply material before making any thinning adjustments, up to 25%, with Colorfast EX Reducer. Excessive brushing or rolling may reduce film thickness. Apply two coats to an abrasive blast cleaned surface. Colorfast EX can accommodate wet-on-wet recoat after one hour of dry time. However this process should be conducted by experienced painters only. Application must be done by spray, and since a wet film thickness gauge is impractical during the application of the second coat, care must be used to avoid excessive film build. Excessive film thickness or application of the second coat before the recommended dry time (1 hour) can result with micro-wrinkling or pinholes; either of which will lower the gloss of the finish. For additional information, refer to the product's Technical Data Sheet or visit www.modernmasters.com. **Clean-Up:** Use 190 Urethane Thinner.

Para uso en áreas de abrasión intensa repetida, incluyendo desgaste mecánico y fregado repetido con solventes industriales, limpiadores o agentes de limpieza. Adecuado para la exposición exterior de estructuras metálicas. Preparación de la Superficie: Lave con el Limpiador y Desengrasante Krud Kutter® Original o con un limpiador adecuado y agua para eliminar cualquier rastro de suciedad, aceite, grasa u otro contaminante. Lave con agua limpia y deje secar. El moho y mildiu tienen que ser limpiad con Moho y el Moho Removedor de Manchas el de Krud Kutter o una solución de blanqueador. Todas las superficies deben estar secas al momento de la aplicación. **Acero:** La herramienta manual (SSPC-SP-2) o la herramienta eléctrica (SSPC-SP-3) limpian para eliminar el oxido suelto, las incrustaciones y los recubrimientos anteriores deteriorados para obtener una superficie oxidada sólida. Para una resistencia óptima a la corrosión, chorro abrasivo a grado comercial SSPC-SP-6, con un perfil de chorro de 25 a 50 micras (1 a 2 mils). Todas las salpicaduras de soldadura deben eliminarse a lo largo de las costuras de soldadura, las soldaduras rugosas deben pulirse suavemente y todos los bordes afilados deben pulirse en un radio suave. **Metal Galvanizado:** Elimine el óxido suelto, el óxido blanco o los recubrimientos viejos deteriorados a mano o con herramientas eléctricas, limpie o cepille con chorro. Enjuague bien con agua fresca y deje secar completamente. **Hormigón o Albañilería:** El concreto o la mampostería nuevos deben curarse 30 días antes del recubrimiento. Cualquier superficie de concreto debe protegerse de la transmisión de humedad de áreas no recubiertas. Retire todo el concreto suelto y poco sólido. Elimine la lechada y cree un perfil de superficie mediante grabado ácido con Rust-Oleum 108402 Clean and Etch Solution o moliendo. Los selladores de superficie y los agentes de curado deben eliminarse mediante rectificado. **Revestido Anteriormente:** Las superficies previamente recubiertas deben estar sanas y en buenas condiciones. Los recubrimientos epóxicos de dos componentes lisos, duros, brillantes o envejecidos deben escarificarse mediante lijado o granallado para crear un perfil de superficie. Para garantizar la compatibilidad del producto, se sugiere un parche de prueba. **Mezcla:** La tasa de mezclado es de 4:1 (base:activador) por volumen. Mezcle bien ambos componente base y el activador antes de añadir uno con el otro juntos, luego combine estos componentes y mezcle completamente por 2 a 3 minutos. Una vez completamente mezclado el material está listo para ser usado. No mezcle más cantidad de material que la que puede ser aplicada dentro de la vida en tarro indicada (a 21°C/70°F) de 1 a 2 horas. **Aplicación:** Aplique solo cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén entre 5 a 38°C (40 a 100°F) y la superficie esté al menos 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. Se puede aplicar con brocha, rodillo o spray. El material no necesita ser diluido. Trate de aplicar el material antes de efectuar ajustes por medio de dilución, hasta 25%, con Reductor Colorfast EX. Un cepillado o rolado excesivo puede reducir el espesor de la película. Aplique dos capas sobre una superficie limpiada con chorro abrasivo. Colorfast EX puede acomodar el recubrimiento húmedo sobre húmedo después de una hora de tiempo de secado. Sin embargo, este proceso solo debe ser realizado por pintores experimentados. La aplicación debe hacerse por pulverización, y dado que un medidor de espesor de película húmeda no es práctico durante la aplicación de la segunda capa, se debe tener cuidado para evitar la acumulación excesiva de película. El grosor excesivo de la película o la aplicación de la segunda capa antes del tiempo de secado recomendado (1 hora) puede resultar en micro arrugas o poros; cualquiera de los cuales reducirá el brillo del acabado. Consulte la hoja de datos técnicos en www.modernmasters.com para obtener más información. **Limpieza:** Use el Diluyente de Uretano 190.

Pour utilisation dans les zones de forte abrasion, incluant l'usure mécanique, le frottement répété à l'aide de solvants, de nettoyants et de produits abrasifs industriels. Compatible pour l'exposition extérieure des structures métalliques. Préparation de la Surface: Éliminer toute la saleté, l'huile, la graisse et les autres contaminants en utilisant le Dégraissant/Nettoyant Original Krud Kutter® ou un nettoyant adapté et de l'eau. Rincez à l'eau claire et laissez sécher. La moisissure doit être nettoyée avec un Dissolvant de la Moisissure et Moisissure Krud Kutter ou une solution d'agent de blanchiment. Toutes les surfaces doivent être sèches au moment de l'application. **Acier:** L'outil à main (SSPC-SP-2) ou l'outil électrique (SSPC-SP-3) sont propres pour éliminer la rouille, le tartre et les revêtements précédents détériorés afin d'obtenir une surface rouillée saine. Pour une résistance optimale à la corrosion, grenaillage au SSPC-SP-6 de qualité commerciale, avec un profil de grenaillage de 25 à 50 microns (1 à 2 mils). Toutes les projections de soudure doivent être enlevées le long des cordons de soudure, les soudures rugueuses doivent être rectifiées et toutes les arêtes vives doivent être rectifiées selon un rayon lisse. **Métal Galvanisé:** Enlevez la rouille, la rouille blanche ou les vieux revêtements détériorés à la main ou avec un outil électrique ou brosser. Rincer abondamment à l'eau douce et laisser sécher complètement. **Béton ou Maçonnerie:** Le béton ou la maçonnerie neufs doivent durcir 30 jours avant le revêtement. Toute surface en béton doit être protégée de la transmission de l'humidité des zones non revêtues. Retirez tout béton lâche et non solide. Éliminer la laitance et créer un profil de surface par gravure acide avec la solution de nettoyage et de gravure Rust-Oleum 108402 ou par meulage. Les scellants de surface et les agents de cure doivent être éliminés par meulage. **Revêtement Antérieur:** Les surfaces préalablement enduites doivent être saines et en bon état. Les revêtements époxy à deux composants lisses, durs, brillants ou vieillis doivent être scarifiés par ponçage ou grenaillage pour créer un profil de surface. Pour assurer la compatibilité du produit, un patch de test est suggéré. **Mélangeage:** Le rapport de mélange est de 4:1 (base:activateur), par volume. Les composants de base et l'activateur doivent être bien premélangés séparément, puis combiner la base et l'activateur et mélanger complètement pendant 2 à 3 minutes. Une fois bien mélangé, le matériau est prêt à utiliser. Ne pas mélanger plus de produit que la quantité qui pourra être appliquée durant le délai d'utilisation (à 21°C/70°F) de 1 à 2 heures. **Application:** Appliquer uniquement lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 5 à 38°C (40 à 100°F) et que la surface est au moins 3°C (5°F) au-dessus du point de rosée. Peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. La matière ne devrait pas nécessiter de dilution. Essayez d'appliquer la matière avant de procéder à des ajustements par dilution, jusqu'à 25%, avec Réducteur Colorfast EX. Un brossage ou un roulement excessif peut réduire l'épaisseur du film. Appliquer deux couches sur une surface nettoyée au jet abrasif. Colorfast EX peut recevoir une couche de revêtement mouillé sur mouillé après une heure de séchage. Cependant, ce processus ne doit être effectué que par des peintres expérimentés. L'application doit être effectuée par pulvérisation, et comme une jauge d'épaisseur de film humide n'est pas pratique lors de l'application de la deuxième couche, il faut veiller à éviter une formation excessive de film. Une épaisseur excessive de film ou l'application de la deuxième couche avant le temps de séchage recommandé (1 heure) peut entraîner des micro-rides ou des trous d'épingle; l'un ou l'autre diminuera la brillance de la finition. Veuillez consulter la fiche technique sur www.modernmasters.com pour plus d'informations. **Nettoyer:** Utilisez le Diluant de Uréthane 190.

Chroma-Chem® and 844® are registered trademarks of Chromaflo Technologies Corporation.

0 20066 41883 0

For Industrial or Professional Use Only

Solo para Uso Industrial y Profesional • Utilisation Industrielle ou Commerciale Seulement

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Parkway • Vernon Hills, Illinois 60061 USA | 200 Confederation Parkway • Concord, ON L4K 4T8 Canada

800-899-1729 Fax 800-678-2176 | 800-387-3625 Fax 800-363-0665

www.modernmasters.com

Manufactured & Printed in the USA

©2021 Rust-Oleum Corporation

376480 • 334609 • 1121

WARNING: Flammable liquid and vapor. May cause respiratory irritation. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO SMOKING. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge.

Response: First Aid: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. **In case of fire: Use alcohol film forming foam, carbon dioxide, dry chemical, dry sand or water fog to extinguish.**

Storage: Store locked up in a cool, dry, well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Disposal: Dispose of contents in accordance with local, state, provincial and federal regulations.

⚠**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm– www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Líquidos y vapores inflamables. Puede irritar las vías respiratorias. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Prevención: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Respuesta: Primeros Auxilios: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. **En caso de incendio: Utilizar espuma del alcohol, dióxido de carbono, producto químico seco, arena o niebla de agua para extinguir.**

Almacenamiento: Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.

MODERN MASTERS®

Formuated to Use with 844® Colorants

colorfast™ EX

Extended Life Aliphatic Polyurethane

ULTRA LOW VOC COATING

Satin Light Tint Base

(Can Also be Used as Satin White)

Item No. 334614

Must Be Mixed with Activator #334873

Deber Mezclar Con el Activador #334873 • Doit se Mélanger avec l'Activateur #334873

A1 COMPONENT

3.08 U.S. Quarts | 2.91 Litros/Litres

Eliminación: Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales.

⚠**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo– www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION: Liquide et vapeurs inflammables. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. NE PAS FUMER. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Intervention: Premiers Secours: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **En cas d'incendie: Utiliser mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec, le sable ou eau pulvérisée pour éteindre.**

Entreposage: Stocker dans un endroit, frais bein ventile. Maintenir le recipient ferme de maniere etanche. Garder sous clef.

Élimination: Eliminer le contenu conformement aux reglementations locales, provinciales et les lois federales.

⚠**AVERTISSEMENT:** Cancer et Effet Nocif Sur la Reproduction– www.P65Warnings.ca.gov.

NJ & PA Right-to-Know

1-Chloro-4-(Trifluoromethyl) Benzene	98-56-6
Titanium Dioxide	13463-67-7
Styrene Acrylic Polymer	52825-57-7
Modified Acrylic Copolymer	PROPRIETARY
Amorphous Fumed Silica	112945-52-5
Polymeric Benzotriazole	104810-48-2
Polymeric Benzotriazole	104810-47-1

VOC Max: <50 g/L

For use in areas of repeated heavy abrasion, including mechanical wear and repeated scrubbing with industrial solvents, cleaners or scouring agents. Suitable for the exterior exposure of metal structures. Surface Preparation: Remove any dirt, oil grease or other contaminants by washing with Krud Kutter® Original Cleaner/Degreaser or suitable cleaner and water. Rinse with fresh water and allow to dry. Mold and mildew areas must be cleaned with Krud Kutter Mold and Mildew Stain Remover, a chlorinated cleaner or bleach solution. All surfaces must be dry at time of application. **Steel:** Hand tool (SSPC-SP-2) or power tool (SSPC-SP-3) clean to remove loose rust, scale, and deteriorated previous coatings to obtain a sound rusted surface. For optimum corrosion resistance, abrasive blast to commercial grade SSPC-SP-6, with a blast profile of 1-2 mils (25-50 microns). All weld spatter should be removed along weld seams, rough welds should be ground smooth, and all sharp edges should be ground to a smooth radius. **Galvanized Metal:** Remove loose rust, white rust or deteriorated old coatings by hand or power tool cleaning or brush off blasting. **Concrete or Masonry:** New concrete or masonry must cure 30 days before coating. Any concrete surface must be protected from moisture transmission from uncoated areas. Remove all loose, unsound concrete. Remove laitance and create a surface profile by acid etching with Rust-Oleum 108402 Cleaning and Etch Solution or by grinding. Surface sealers and curing agents must be removed by grinding. **Previously Coated:** Previously coated surfaces must be sound and in good condition. Smooth, hard, glossy or aged two-component epoxy coatings should be scarified by sanding or sweep blasting to create a surface profile. To ensure product compatibility, a test patch is suggested. **Mixing:** The mixing ratio is 4:1 (base:activator) by volume. Thoroughly premix both base component and activator separately, then combine and continue mixing for 2-3 minutes. Once thoroughly mixed, the material is ready to use. Do not mix more material than can be applied within the stated pot life (at 70°F/21°C/of 1-2 hours. **Application:** Apply only when air and surface temperatures are between 40-100°F (5-38°C) and surface is at least 5°F (3°C) above the dew point. Can be applied by brush, roller or spray. Material should not need thinning. Attempt to apply material before making any thinning adjustments, up to 25%, with Colorfast EX Reducer. Excessive brushing or rolling may reduce film thickness. Apply two coats to an abrasive blast cleaned surface. Colorfast EX can accommodate wet-on-wet recoat after one hour of dry time. However this process should be conducted by experienced painters only. Application must be done by spray, and since a wet film thickness gauge is impractical during the application of the second coat, care must be used to avoid excessive film build. Excessive film thickness or application of the second coat before the recommended dry time (1 hour) can result with micro-wrinkling or pinholes; either of which will lower the gloss of the finish. For additional information, refer to the product's Technical Data Sheet or visit www.modernmasters.com. **Clean-Up:** Use 190 Urethane Thinner.

Para uso en áreas de abrasión intensa repetida, incluyendo desgaste mecánico y fregado repetido con solventes industriales, limpiadores o agentes de limpieza. Adecuado para la exposición exterior de estructuras metálicas. Preparación de la Superficie: Lave con el Limpiador y Desengrasante Krud Kutter® Original o con un limpiador adecuado y agua para eliminar cualquier rastro de suciedad, aceite, grasa u otro contaminante. Lave con agua limpia y deje secar. El moho y mildiu tienen que ser limpiad con Moho y el Moho Removedor de Manchas el de Krud Kutter o una solución de blanqueador. Todas las superficies deben estar secas al momento de la aplicación. **Acero:** La herramienta manual (SSPC-SP-2) o la herramienta eléctrica (SSPC-SP-3) limpian para eliminar el oxido suelto, las incrustaciones y los recubrimientos anteriores deteriorados para obtener una superficie oxidada sólida. Para una resistencia óptima a la corrosión, chorro abrasivo a grado comercial SSPC-SP-6, con un perfil de chorro de 25 a 50 micras (1 a 2 mils). Todas las salpicaduras de soldadura deben eliminarse a lo largo de las costuras de soldadura, las soldaduras rugosas deben pulirse suavemente y todos los bordes afilados deben pulirse en un radio suave. **Metal Galvanizado:** Elimine el óxido suelto, el óxido blanco o los recubrimientos viejos deteriorados a mano o con herramientas eléctricas, limpie o cepille con chorro. Enjuague bien con agua fresca y deje secar completamente. **Hormigón o Albañilería:** El concreto o la mampostería nuevos deben curarse 30 días antes del recubrimiento. Cualquier superficie de concreto debe protegerse de la transmisión de humedad de áreas no recubiertas. Retire todo el concreto suelto y poco sólido. Elimine la lechada y cree un perfil de superficie mediante grabado ácido con Rust-Oleum 108402 Clean and Etch Solution o moliendo. Los selladores de superficie y los agentes de curado deben eliminarse mediante rectificado. **Revestido Anteriormente:** Las superficies previamente recubiertas deben estar sanas y en buenas condiciones. Los recubrimientos epóxicos de dos componentes lisos, duros, brillantes o envejecidos deben escarificarse mediante lijado o granallado para crear un perfil de superficie. Para garantizar la compatibilidad del producto, se sugiere un parche de prueba. **Mezcla:** La tasa de mezclado es de 4:1 (base:activador) por volumen. Mezcle bien ambos componente base y el activador antes de añadir uno con el otro juntos, luego combine estos componentes y mezcle completamente por 2 a 3 minutos. Una vez completamente mezclado el material está listo para ser usado. No mezcle más cantidad de material que la que puede ser aplicada dentro de la vida en tarro indicada (a 21°C/70°F) de 1 a 2 horas. **Aplicación:** Aplique solo cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén entre 5 a 38°C (40 a 100°F) y la superficie esté al menos 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. Se puede aplicar con brocha, rodillo o spray. El material no necesita ser diluido. Trate de aplicar el material antes de efectuar ajustes por medio de dilución, hasta 25%, con Reductor Colorfast EX. Un cepillado o rolado excesivo puede reducir el espesor de la película. Aplique dos capas sobre una superficie limpiada con chorro abrasivo. Colorfast EX puede acomodar el recubrimiento húmedo sobre húmedo después de una hora de tiempo de secado. Sin embargo, este proceso solo debe ser realizado por pintores experimentados. La aplicación debe hacerse por pulverización, y dado que un medidor de espesor de película húmeda no es práctico durante la aplicación de la segunda capa, se debe tener cuidado para evitar la acumulación excesiva de película. El grosor excesivo de la película o la aplicación de la segunda capa antes del tiempo de secado recomendado (1 hora) puede resultar en micro arrugas o poros; cualquiera de los cuales reducirá el brillo del acabado. Consulte la hoja de datos técnicos en www.modernmasters.com para obtener más información. **Limpieza:** Use el Diluyente de Uretano 190.

Pour utilisation dans les zones de forte abrasion, incluant l'usure mécanique, le frottement répété à l'aide de solvants, de nettoyants et de produits abrasifs industriels. Compatible pour l'exposition extérieure des structures métalliques. Préparation de la Surface: Éliminez toute la saleté, l'huile, la graisse et les autres contaminants en utilisant le Dégraissant/Nettoyant Original Krud Kutter® ou un nettoyant adapté et de l'eau. Rincez à l'eau claire et laissez sécher. La moisissure doit être nettoyée avec un Dissolvant de la Moisissure et Moisissure Krud Kutter ou une solution d'agent de blanchiment. Toutes les surfaces doivent être sèches au moment de l'application. **Acier:** L'outil à main (SSPC-SP-2) ou l'outil électrique (SSPC-SP-3) sont propres pour éliminer la rouille, le tartre et les revêtements précédents détériorés afin d'obtenir une surface rouillée saine. Pour une résistance optimale à la corrosion, grenaillage au SSPC-SP-6 de qualité commerciale, avec un profil de grenaillage de 25 à 50 microns (1 à 2 mils). Toutes les projections de soudure doivent être enlevées le long des cordons de soudure, les soudures rugueuses doivent être rectifiées et toutes les arêtes vives doivent être rectifiées selon un rayon lisse. **Métal Galvanisé:** Enlevez la rouille, la rouille blanche ou les vieux revêtements détériorés à la main ou avec un outil électrique ou brosser. Rincer abondamment à l'eau douce et laisser sécher complètement. **Béton ou Maçonnerie:** Le béton ou la maçonnerie neufs doivent durcir 30 jours avant le revêtement. Toute surface en béton doit être protégée de la transmission de l'humidité des zones non revêtues. Retirez tout béton lâche et non solide. Éliminer la laitance et créer un profil de surface par gravure acide avec la solution de nettoyage et de gravure Rust-Oleum 108402 ou par meulage. Les scellants de surface et les agents de cure doivent être éliminés par meulage. **Revêtement Antérieur:** Les surfaces préalablement enduites doivent être saines et en bon état. Les revêtements époxy à deux composants lisses, durs, brillants ou vieillis doivent être scarifiés par ponçage ou grenaillage pour créer un profil de surface. Pour assurer la compatibilité du produit, un patch de test est suggéré. **Mélangeage:** Le rapport de mélange est de 4:1 (base:activateur), par volume. Les composants de base et l'activateur doivent être bien premièrement séparément, puis combiner la base et l'activateur et mélanger complètement pendant 2 à 3 minutes. Une fois bien mélangé, le matériau est prêt à utiliser. Ne pas mélanger plus de produit que la quantité qui pourra être appliquée durant le délai d'utilisation (à 21°C/70°F) de 1 à 2 heures. **Application:** Appliquer uniquement lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 5 à 38°C (40 à 100°F) et que la surface est au moins 3°C (5°F) au-dessus du point de rosée. Peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. La matière ne devrait pas nécessiter de dilution. Essayez d'appliquer la matière avant de procéder à des ajustements par dilution, jusqu'à 25%, avec Réducteur Colorfast EX. Un brossage ou un roulement excessif peut réduire l'épaisseur du film. Appliquer deux couches sur une surface nettoyée au jet abrasif. Colorfast EX peut recevoir une couche de revêtement mouillé sur mouillé après une heure de séchage. Cependant, ce processus ne doit être effectué que par des peintres expérimentés. L'application doit être effectuée par pulvérisation, et comme une jauge d'épaisseur de film humide n'est pas pratique lors de l'application de la deuxième couche, il faut veiller à éviter une formation excessive de film. Une épaisseur excessive de film ou l'application de la deuxième couche avant le temps de séchage recommandé (1 heure) peut entraîner des micro-rides ou des trous d'épingle; l'un ou l'autre diminuera la brillance de la finition. Veuillez consulter la fiche technique sur www.modernmasters.com pour plus d'informations. **Nettoyer:** Utilisez le Diluant de Uréthane 190.

Chroma-Chem® and 844® are registered trademarks of Chromaflo Technologies Corporation.

0 20066 41848 9

For Industrial or Professional Use Only

Solo para Uso Industrial y Profesional • Utilisation Industrielle ou Commerciale Seulement

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Parkway • Vernon Hills, Illinois 60061 USA
800-899-1729 Fax 800-678-2176

200 Confederation Parkway • Concord, ON L4K 4T8 Canada
800-387-3625 Fax 800-363-0665

www.modernmasters.com

Manufactured & Printed in the USA

©2021 Rust-Oleum Corporation

376485 • 334614 • 1121

WARNING: Flammable liquid and vapor. May cause respiratory irritation. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO SMOKING. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge.

Response: First Aid: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. **In case of fire: Use alcohol film forming foam, carbon dioxide, dry chemical, dry sand or water fog to extinguish.**

Storage: Store locked up in a cool, dry, well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Disposal: Dispose of contents in accordance with local, state, provincial and federal regulations.

⚠**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm– www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Líquidos y vapores inflamables. Puede irritar las vías respiratorias. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Prevención: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Respuesta: Primeros Auxilios: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. **En caso de incendio: Utilizar espuma del alcohol, dióxido de carbono, producto químico seco, arena o niebla de agua para extinguir.**

Almacenamiento: Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.